

Maletas surtidas



Descripción	
Referencia	Composición
PRATIC 135	(1) La maleta metálica incluye : 133 abrazaderas de tornillo : - 80 tipo mini PBM : 10 x PBM 8 20 x PBM 10 20 x PBM 12 10 x PBM 14 10 x PBM 16 10 x PBM 17 - 53 tipo estándar PBS : 10 x PBS9 1117 20 x PBS9 1320 6 x PBS9 1524 5 x PBS9 1928 4 x PBS9 2232 4 x PBS9 2638 4 x PBS9 3244 - 1 destornillador flexible : PB 3000
PRATIC 300	(2) La maleta azul incluye: - 270 abrazaderas de tornillo PBS: 50 x PBS9 814 50 x PBS9 1117 50 x PBS9 1320 25 x PBS12 1524 25 x PBS12 1928 20 x PBS12 2232 15 x PBS12 2638 15 x PBS12 3244 10 x PBS12 3850 10 x PBS12 4456 - 1 destornillador flexible: PB 3000

Referencia	Composición
PBJ 210	(3) Cofrecito polipropileno : 210 abrazaderas de tornillo con cinta perforada : 50 x PBJ9 1016 50 x PBJ9 1222 40 x PBJ9 1627 40 x PBJ9 2335 30 x PBJ9 3045
PBS 150	(4) Maleta incluye : - 150 abrazaderas de tornillo con cinta llena (para tubos Ø ext. 8 a 32 mm) : 30 x PBS9 814 30 x PBS9 1117 30 x PBS9 1928 30 x PBS9 2232

