


Abrazaderas de tornillo estándar - Cinta de 12 mm



<u>Ø min./máx. (mm)</u>	<u>Apriete tornillo (Nm)</u>	<u>Ancho de cinta (mm)</u>	<u>Envase (Caja de cartón)</u>
15 - 24	4 - 4,5	12	50
<u>Material</u>			
Acero galvanizado tratado			

Descripción				
Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
PBS12 1524	15 - 24	4 - 4,5	12	50
PBS12 1928	19 - 28	4 - 4,5	12	50
PBS12 2232	22 - 32	4 - 4,5	12	50
PBS12 2638	26 - 38	4 - 4,5	12	25

Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
PBS12 3244	32 - 44	5 - 6	12	25
PBS12 3850	38 - 50	5 - 6	12	25
PBS12 4456	44 - 56	5 - 6	12	25
PBS12 5065	50 - 65	5 - 6	12	25
PBS12 5875	58 - 75	5 - 6	12	25
PBS12 6885	68 - 85	5 - 6	12	1
PBS12 7795	77 - 95	5 - 6	12	1
PBS12 87112	87 - 112	5 - 6	12	1
PBS12 104138	104 - 138	5 - 6	12	1
PBS12 130165	130 - 165	5 - 6	12	1
PBS12 150180	150 - 180	5 - 6	12	1
PBS12 175205	175 - 205	5 - 6	12	1
PBS12 200231	200 - 231	5 - 6	12	1
PBS12 226256	226 - 256	5 - 6	12	1
PBS12 251282	251 - 282	5 - 6	12	1
PBS12 277307	277 - 307	5 - 6	12	1



7 mm



Dimensions

Referencia	A mm	B mm
PBS12 1524	0.866	
PBS12 1928	0.906	
PBS12 2232	0.984	

Referencia	A mm	B mm
PBS12 2638	0.984	
PBS12 3244	29	1
PBS12 3850	1.142	0.039
PBS12 4456	1.142	0.039
PBS12 5065	1.26	0.039
PBS12 5875	1.26	0.039
PBS12 6885	1.26	0.039
PBS12 7795	1.26	0.039
PBS12 87112	1.26	0.039
PBS12 104138	1.26	0.039
PBS12 130165	1.26	0.039
PBS12 150180	1.26	0.039
PBS12 175205	1.26	0.039
PBS12 200231	1.26	0.039
PBS12 226256	1.26	0.039
PBS12 251282	1.26	0.039
PBS12 277307	1.26	0.039